



# **Anlage 1**

## **Fotodokumentation**



**Abbildung 1:** Luftbild südöstlich der Stadt Deggendorf (Quelle: Bayernatlas)



**Abbildung 2:** Luftbild HRB Aubach (Quelle: Google Maps)



**Bild 01:** Standort: Schanzenweg, Blickrichtung Nord-Ost (2019)



**Bild 02:** Standort: Zufahrt Dammkrone, Blickrichtung Nord-West auf Dammkrone (2019)



**Bild 03:** Standort: Südostrand der Dammkrone, Blickrichtung Nord-West (2022)



**Bild 04:** Standort: Dammfußpunkt Nord, Blick auf wasserseitige Böschung (2022)



**Bild 05:** Standort: Dammfußpunkt Nord, Blick auf luftseitige Böschung (2022)



**Bild 06:** Standort: Dammkrone, Blickrichtung Nord-Ost auf den Aubach im Zulauf (2019)



**Bild 07:** Standort: Dammkrone, Blick zum Bediensteg des Einlaufbauwerks (2022)



**Bild 08:** Standort: Dammkrone (Bediensteg), Blick nach unten auf Einlaufbereich (2019)



**Bild 9:** Standort: Wasserseitige Böschung, Blick zum Rechen vor Einlaufbauwerk (2022)



**Bild 10:** Standort: Wasserseitige Böschung, Blick zum Einlaufbauwerk (2019)



**Bild 11:** Standort: Wasserseitige Böschung, Blick auf Einstellstange des Schiebers (2022)



**Bild 12:** Standort: wasserseitiger Böschungsfuß, Blick auf Einlaufbauwerk (2022)





**Bild 13:** Standort: luftseitiger Böschungsfuß, Blick auf Auslaufbereich (2019)



**Bild 14:** Standort: luftseitiger Böschungsfuß, Blick auf Auslaufbereich (2022)



**Bild 15:** Standort: luftseitiger Böschungsfuß, Blick auf Tosmulde am Auslauf (2022)



**Bild 16:** Standort: luftseitiger Böschungsfuß, überwucherte Sickermulde (2022)



**Bild 17:** Standort: Dammkrone, Blick über die Dammscharte zum Bediensteg (2022)



**Bild 18:** Standort: Dammkrone, Blick auf Steinsicherung der Ablaufmulde der HWE (2022)



**Bild 19:** Standort: luftseitiger Böschungsfuß, Blick zur Dammkrone mit Steinsicherung der Ablaufmulde (2022)



**Bild 20:** Standort: luftseitige Böschung, Steinsicherung der Ablaufmulde (2022)