

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	271	Landratsamt Deggendorf	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	271	Landratsamt Deggendorf	
Betreiber	[Name]	Rhein Papier GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Papierfabrik PM 1 + PM 11 mit Heizwerken		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Nicolausstraße 7	94447	Plattling
	EMAS [X]	X	ISO 14001 ff (+) [X]	
Anlage	[Bez.]	Anlage zur Papierherstellung		
	[4.BlmSchV] ² , [IE-RL] ²	6.2.1, 1.1		6.1 b, 1.1

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [X]	X	Turnus [Monate]	24
	Anlassüberwachung [X]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	15.02.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [X]	X		
	Schwerpunkte [X]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [X]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [X]	X	Papierfabrik: Bescheide vom 06.03.1981, 03.04.1981, 29.04.1982, 24.02.1987, 22.04.1987, 05.07.1994, 01.06.1995, 28.08.1997, 18.02.1998, 28.09.1999, 28.01.2002, 20.01.2004 und 30.08.2005, 17.04.2007; Anze-ge(n) vom 13.10.2017, 24.03.2020 Heizwerk: Bescheide vom 02.06.1989, 12.06.2006 und 17.04.2014; An-zeige vom 03.02.2014; Anordnungen vom 20.01.2016, Anordnung Um-setzung 44. BImSchV vom 16.09.2022	
	Anforderungsliste [X]			
	Schwerpunktprogramm [X]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [X]	Stilllegung [X]

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

Heizwerk: Eine Berechnung der Jahresmittelwerte entsprechend § 19 Abs. 2 der 13. BImSchV erfolgt aktuell nicht	Eine geeignete Messtechnik ist nachzurüsten.	30.03.2023		
Heizwerk Daten über die regelmäßige Brennstoffkontrolle gemäß § 13 der 13. BImSchV konnten nicht vorgelegt werden.	Die Brennstoffdaten sind nachzureichen.	31.05.2023		
Entrindung PM 11 An zwei Stellen fehlten Lärmschutzpaneele.	Die fehlenden Lärmschutzpaneele sind nachzurüsten.	31.05.2023		
AP-Recycling-Anlage Türen und Tore standen offen.	Türen und Tore sind bis auf notwendige Situationen geschlossen zu halten. Mitarbeiter sind durch Schulung zu sensibilisieren.	sofort		
Die Verkehrsflächen um die AP-Recycling-Anlage warne verunreinigt.	Die Verkehrsflächen sind regelmäßig zu reinigen.	sofort		

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs der 4. BImSchV bzw. der IE-RL