

Überwachungsbericht für E-Anlagen¹

[Hinweis zur Barrierefreiheit: Dieses Dokument ist eine Vorlage und enthält daher leere Zellen. Hinweis an die zuständige Behörde: Nach dem vollständigen Ausfüllen der Tabelle ist dieser Hinweis insgesamt zu entfernen.]

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	271	Landratsamt Deggendorf	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	271	Landratsamt Deggendorf	
Betreiber	[Name]	Heinz Umweltservice GmbH		
Standort	[Bezeichnung]	Standort Osterhofen		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Donau-Gewerbepark 27	94486	Osterhofen
	EMAS [J/N]	N	ISO 14001 ff (+) [J/N]	N
Anlage	[Bez.]	Anlage zur sonstigen Behandlung nicht gefährlicher Abfälle und Anlage zur Lagerung sowie Umschlag von gefährlichen und nicht gefährlichen Abfällen		
	[4.BImSchV] ² , [IE-RL] ²	8.11.2.4, 8.12.1.1, 8.12.2, 8.15.1, 8.15.3		

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	36
	Anlassüberwachung [J/N]	N	Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	12.10.2022	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BImSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]	N		
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]		N		
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	Bescheid vom 04.06.2018	
	Anforderungsliste [J/N]	N		
	Schwerpunktprogramm [J/N]	N		
Ergebnis	Mängel [J/N]	N	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am

¹Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

²Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL