

# Überwachungsbericht für E-Anlagen<sup>1</sup>

Stammdaten				
Gen.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	271	Landratsamt Deggendorf	
Überw.-Behörde	[KKZ], [Bez.], [Aktenz.]	271	Landratsamt Deggendorf	
Betreiber	[Name]	Südzucker AG		
Standort	[Bezeichnung]	Südzucker Werk Plattling		
	[Straße, HNr.], [PLZ], [Ort]	Dr.-Ludwig-Kayser-Str. 1	94447	Plattling
	EMAS [J/N]		ISO 14001 ff (+) [J/N]	
Anlage	[Bez.]	Herstellung oder Raffination von Zucker		
	[4.BlmSchV] <sup>2</sup> , [IE-RL] <sup>2</sup>	07.24.1	6.4. b) ii)	

Überwachung				
Grund (ggf. Anm.)	Regelüberwachung [J/N]	J	Turnus [Monate]	12
	Anlassüberwachung [J/N]		Art des Anlasses:	
Termin (ggf. Anm.)	Datum [tt.mm.jj]	15.11.2023	angekündigt [J/N]	J
Prüfumfang §§ 52 und 52a BlmSchG	umfassend [J/N]	J		
	Schwerpunkte [J/N]			
Überwachung durch die technische Gewässeraufsicht [J/N]				
Prüfgrundlage (ggf. Anm.)	Bescheid(e), Anzeige(n) [J/N]	J	18.06.1982, 20.09.1982, 22.09.1986, 07.06.1993, 15.10.2001, 17.03.2009, 25.05.2010, 13.12.2011, 24.07.2013, 23.07.2014, 07.03.2018	
	Anforderungsliste [J/N]	J		
	Schwerpunktprogramm [J/N]			
Ergebnis	Mängel [J/N]	J	Anordnung [J/N]	N
			Stilllegung [J/N]	N

Relevante Feststellungen und resultierende Maßnahmen				
Mangel	Maßnahme	gesetzter Termin	Behebung / Überprüfung erfolgt ...	
			durch (Organisation)	am
Laute Klappergeräusche am Transportaggregat zum Austrag von Kalkstein aus dem Kalkofen	Schmierung und Schallschutzmaßnahmen (z.B. Schwingungsisolierung, Kapselung)	31.08.2024		

Relevante (diffuse) Staubemissionen bei der Verladung von Pellets auf offene Lkw-Ladefläche	Installierung einer funktionsfähigen Absaugung am vertikal und horizontal verstellbaren Verladestutzen; Verbesserung der Überwachung	31.08.2024		
---	--	------------	--	--

<sup>1</sup>Anlagen nach der Industrieemissions-Richtlinie (IE-RL) entsprechend § 3 der 4. BImSchV

<sup>2</sup>Nummer des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. des Anhangs I der IE-RL